



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανολογίας


Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών
στη 3D CAD (3D CAD)
με τη χρήση του 3D CAD

Άσκηση 4 - Βασικά Συναρμολογήματα (χωρίς κίνηση)


Υλοποιήστε το ένα από τα παρακάτω δύο συναρμολογήματα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ σας.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ 1

(για όσους το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ είναι περιττός)




Σημείωση: Για να στείλω ένα συναρμολόγημα, πρέπει να συμπεριλάβω και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται. Επομένως φτιάξτε έναν φάκελο με το συναρμολόγημα και τα εξαρτήματα, συμπιέστε τον και αποστείλτε τον με email.



ITEM	QTY	NAME	DESCRIPTION
11	1	COTTER PIN	
10	1	CASTLE NUT	STEEL
9	1	PIVOT	STEEL
8	2	BUSHING	BRONZE
7	1	HEX HEAD BOLT	STEEL
6	1	U-SUPPORT	STEEL
5	1	SHAFT	C.R.S.
4	1	SPACER	STEEL
3	1	BRACKET	STEEL
2	1	FLAT WASHER	1.50 X .750 X .125
1	1	SELF-LOCKING NUT	.625-11UNC



SHOCK ASSEMBLY

Όλες οι διαστάσεις σε ίντσες.
Μπορείτε να τις μετατρέψετε σε mm
πολλαπλασιάζοντας με το 25.4



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ 2


(για όσους το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ είναι άρτιος)




QUICK ACTING HOLD-DOWN CLAMP

Σημείωση : Για να
στείλουμε ένα
συναρμολόγημα ,
ο έδει να συμπληρώσει
τα στοιχεία που τελειώνει
το όνομα της φάσης με το
συναρμολόγημα ή αιτι
εξαιτάματα , συμπληρώ
τον ή αφοστέιτε τον
με email .


ὅλες οἱ ἀϊαστᾶσεις σε ἰντσες .
 Μὲ οἱ Ὶεῖτε νὰ τις μετατῚ Ὶέψετε σε Ὶ
 ὁ οἱ Ὶασι Ὶ Ὶ ὄντας με το 2 !




PART NAME: SUPPORT
RIGHT & LEFT NEEDED




PART NAME: HINGE A




PART NAME: PIN B




PART NAME: PIN C



PART NAME: PIN A



PART NAME: GRIP



PART NAME: ARM

